

「北街区」既存建物等解体除却工事 完了状況一覧表

工事件名：春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業既存建物等解体除却工事(北街区)

工事場所：東京都文京区小石川1丁目4の一部,5,6,7,8の一部

作成:2017/ 4/17

工区/建物No.	石綿着手前調査			含有確認建材	分析検体数		除去作業完了状況				
	調査日	Lv.1	Lv.2		Lv.3	定性	定量	Lv.1	Lv.2	Lv.3	粉塵濃度測定結果
「a工区」											
No.46	2015 12 25	有	無	有	(L1)各階外廊下天井リッパ (L2)一 (L3)岩吸板,2層管,シート,長尺,防水シート	4	1	完了		完了	(L.v.1作業時)問題無し
No.47	2015 12 22	有	無	有	(L1)増築部外壁塗装 (L2)一 (L3)2層管,ガレキ,クハッパ	2		完了		完了	(L.v.1作業時)問題無し
No.63	2016 1 28	有	無	有	(L1)外壁吹付タイル (L2)一 (L3)長尺シート,幅木,2層管	8		完了		完了	(L.v.1作業時)問題無し
No.64	2016 10 5	無	無	有	(L1)一 (L2)一 (L3)Pタイル,幅木	5				完了	
No.65	2016 1 14	無	無	有	(L1)一 (L2)一 (L3)岩吸,長尺,ガレキ,ガル板	4				完了	
No.66	2015 12 25	無	無	有	(L1)一 (L2)一 (L3)長尺,巾木,ガル板,吸音パネル	2				完了	
No.68	2016 3 8	無	無	有	(L1)一 (L2)一 (L3)Pタイル,ガル板,シート,2層管	4				完了	
No.69	—	—	—	—	(L1)一 (L2)一 (L3)一	—	—			—	
北街区に於ける石綿除去作業は「平成29年4月15日」にて、全て無事に完了致しました。											
「b工区」											
No.48	2015 12 14	無	有	有	(L1)一 (L2)配管1棟 (L3)クハッパ,長尺,岩吸板,ガル板	6				完了	完了
No.53	2016 1 14	無	無	有	(L1)一 (L2)一 (L3)Pタイル,長尺,ガレキ,ガル板	4					完了
No.54	2016 3 29	無	無	有	(L1)一 (L2)一 (L3)長尺シート,幅木,Pタイル	7					完了
No.55	2015 12 21	無	無	有	(L1)一 (L2)一 (L3)長尺シート,幅木,ガル板	6					完了
No.56	2015 12 21	無	無	有	(L1)一 (L2)一 (L3)長尺シート,幅木,Pタイル,ガレキ	4					完了
No.57	2016 1 14	無	無	有	(L1)一 (L2)一 (L3)長尺シート	2					完了
「c工区」											
No.50	2016 2 16	無	無	有	(L1)一 (L2)一 (L3)ガレキ,ガル板,シート	6					完了
No.51	2016 5 27	無	無	有	(L1)一 (L2)一 (L3)巾木,Pタイル,ガル板,クハッパ	8					完了
No.52	2016 2 16	有	無	有	(L1)天井クハッパ (L2)一 (L3)岩綿吸音板		1	完了		完了	(L.v.1作業時)問題なし
No.58	2016 1 19	無	無	有	(L1)一 (L2)一 (L3)Pタイル,ガレキ	2					完了
「d工区」											
No.71	2016 3 29	無	無	有	(L1)一 (L3)屋上アスファルト防水,長尺,巾木 Pタイル,ガレキ	5					完了
No.72	2016 3 8	有	有	有	(L1)リッパ吹付 (L2)ガレキ2種 (L3)Pタイル・ガレキ・長尺	8	1	完了	完了	完了	(L.v.1作業時)問題なし (L.v.2作業時)問題なし
No.73	2016 3 8	有	無	有	(L1)外壁吹付タイル (L2)一 (L3)長尺,巾木,2層管,ガレキ	6		完了		完了	(L.v.1作業時)問題なし
No.75	2016 4 19	無	無	有	(L1)一 (L3)ガレキ,長尺,ガレキ,2層管 化粧シート	9					完了
No.78	2016 2 16	有	無	有	(L1)天井クハッパ (L2)一 (L3)長尺・ガレキ	2	1	完了		完了	(L.v.1作業時)問題なし
No.83	2016 4 5	有	無	有	(L1)外壁吹付タイル,階段天井リッパ (L3)長尺,巾木,ガル板,ガレキ, Pタイル,2層管	8		完了		完了	(L.v.1作業時)問題なし
No.84	2015 12 25	無	無	有	(L1)一 (L2)一 (L3)岩吸板,Pタイル,長尺,巾木,ガル板	11					完了
No.85	2016 5 16	無	無	有	(L1)一 (L2)一 (L3)岩吸板	1					完了
No.86	2016 1 28	無	無	有	(L1)一 (L2)一 (L3)長尺シート,幅木	4					完了
No.87	2016 4 19	有	無	有	(L1)外壁吹付タイル (L3)ガレキ,長尺シート,巾木,2層管 屋上防水	4		完了		完了	(L.v.1作業時)問題なし
「e工区」											
No.74	2016 4 19	無	無	有	(L1)一 (L2)一 (L3)岩吸板,2層管	6					完了
No.76	2016 5 16	無	無	有	(L1)一 (L2)一 (L3)ガレキ,長尺シート,巾木	4					完了
No.77	2016 5 16	無	無	有	(L1)一 (L2)一 (L3)長尺,Pタイル,2層管	6					完了
No.79	2016 4 26	無	無	無	※平成24年建築(7/18)不全面使用禁止後 の為、分析調査不要(機械類等も無し)						
No.80	2016 12 14	無	無	有	(L1)一 (L2)一 (L3)ガレキ,ガル板,2層管	7					完了
No.81	2016 2 16	無	有	有	(L1)一 (L2)配管1棟 (L3)岩綿吸音板,配管ハッチ	8			完了	完了	
No.88	2016 3 8	有	無	有	(L1)外壁吹付タイル (L2)一 (L3)長尺・ガレキ・Pタイル	6		完了		完了	(L.v.1作業時)問題なし
						合計	合計				
						169	4				